

Brandveiligheid	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Onderhoud brandmeldinstallatie	Jaarlijks								
Laatste		aug-19	aug-19	aug-19	aug-19	sep-19	sep-19	sep-19	sep-19
Volgende		nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20	nov-20
Onderhoud sprinkler systeem	Twee wekelijks								
Laatste		Week 42-44	Week 42-44	Week 42-44	Week 42-44	Week 42-44	Week 42-44	Week 42-44	Week 42-44
Volgende		Week 46-48	Week 46-48	Week 46-48	Week 46-48	Week 46-48	Week 46-48	Week 46-48	Week 46-48
Onderhoud ontruimingsalarm systeem	Jaarlijks								
Laatste		mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020
Volgende		jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021
Test omroepinstallatie	Maandelijks	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag	n.v.t.	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag
Inspectie brandslanghospels	Jaarlijks								
Laatste		sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020
Volgende		aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021	aug-2021
Test elektrische sloten nooduitgangen	Per kwartaal								
Laatste		9-9-2020	9-9-2020	9-9-2020					
Volgende		9-12-2020	9-12-2020	9-12-2020					
<b>Klimaatinstallaties</b>		<b>Toren A</b>	<b>Toren B</b>	<b>Toren C</b>	<b>Toren E</b>	<b>Toren F</b>	<b>Toren G</b>	<b>Toren H</b>	<b>Toren I</b>
Onderhoud	Jaarlijks								
Laatste		okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020
Volgende		okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021	okt-2021
Vervanging filters	1 x per 18 maanden								
Laatste		sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	okt-2020	okt-2020
Volgende		sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021	sep-2021
Biologische test	Jaarlijks								
Laatste		mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020
Volgende		mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021
<b>Water</b>		<b>Toren A</b>	<b>Toren B</b>	<b>Toren C</b>	<b>Toren E</b>	<b>Toren F</b>	<b>Toren G</b>	<b>Toren H</b>	<b>Toren I</b>
Legionella insectie	Jaarlijks								
Laatste		jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020
Volgende		jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021
<b>Elektrische installaties</b>		<b>Toren A</b>	<b>Toren B</b>	<b>Toren C</b>	<b>Toren E</b>	<b>Toren F</b>	<b>Toren G</b>	<b>Toren H</b>	<b>Toren I</b>
Keuring conform NEN 3140 (kantoren)	1 x per 5 jaar								
Laatste		Q1-2020	Q1-2020	29-02-16	24-06-19	8-07-19	2-07-18	2-07-18	0-01-00
Volgende		Q1-2025	Q1-2025	Q1-2021	Q3-2024	Q3-2024	Q3-2023	Q3-2023	0-01-00
Keuring conform NEN 3140 (winkels I toren)	1 x per 5 jaar								Q1
Laatste									Q1
Volgende									Q1-2025
Test noodstroomvoorziening	Jaarlijks								
Laatste		20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020		20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020
Volgende		31-3-2021	31-3-2021	31-3-2021		31-3-2021	31-3-2021	31-3-2021	31-3-2021
<b>Gevels</b>		<b>Toren A</b>	<b>Toren B</b>	<b>Toren C</b>	<b>Toren E</b>	<b>Toren F</b>	<b>Toren G</b>	<b>Toren H</b>	<b>Toren I</b>
Gevelfreiniging buiten	Per kwartaal								
Laatste		week 41-42	untilt week 36	week 34-36	week 38-40	week 35-38	week 35-38	week 32-34	week 35-38
Volgende		Q1 2021	week 49	week 44	Q1 2021	week 48	week 48	week 45-47	week 48
Gevelfreiniging binnen (algemene ruimten)	2 x per jaar								
Laatste		apr-2020	apr-2020	apr-2020		apr-2020	apr-2020	apr-2020	apr-2020
Volgende		nov-2020	nov-2020	nov-2020		nov-2020	nov-2020	nov-2020	nov-2020
Gevelfreiniging spouw	2 x per jaar								
Laatste					week 40-41			week 39-41	
Volgende					Q2 2021			Q2 2021	
<b>Liften</b>		<b>Toren A</b>	<b>Toren B</b>	<b>Toren C</b>	<b>Toren E</b>	<b>Toren F</b>	<b>Toren G</b>	<b>Toren H</b>	<b>Toren I</b>
Lift nr.		A1 (79195-1)	B1 (79195-7)	C1 (79195-8)	E1 (990247-1)		F/G1 (980380-1)	H1 (010156-4)	I1 (010156-10)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	4 x year
Laatste onderhoud		14-09-20	10-09-20	31-08-20	15-10-20		26-08-20	14-10-20	19-10-20
Volgende onderhoud		week 48	week 48	week 48	week 49		week 48	week 49	week 45
Laatste inspectie		14-05-20	15-05-20	15-05-20	21-02-20		08-07-20	21-04-20	23-01-20
Volgende inspectie		14-11-21	15-11-21	15-11-21	21-08-21		08-01-22	21-10-21	23-07-21
Lift nr.		A2 (79195-2)	B2 (79195-6)	C2 (79195-9)	E2 (990247-2)		F/G2 (980380-2)	H2 (010156-5)	I2 (010156-9)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	4 x year
Laatste onderhoud		14-09-20	10-09-20	31-08-20	15-10-20		26-08-20	12-10-20	20-08-20
Volgende onderhoud		week 48	week 48	week 48	week 49		week 48	week 49	week 45
Laatste inspectie		14-05-20	14-05-20	15-05-20	14-05-19		08-07-20	26-11-19	23-01-20
Volgende inspectie		14-11-21	14-11-21	15-11-21	14-11-20		08-01-22	26-05-21	23-07-21
Lift nr.		A3 (79195-3)	B3 (79195-5)	C3 (79195-10)	E3 (990247-3)		F/G3 (980380-3)	H3 (010156-6)	I3 (010156-8)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	4 x year
Laatste onderhoud		14-09-20	26-08-20	03-09-20	16-10-20		27-08-20	12-10-20	20-10-20
Volgende onderhoud		week 48	week 48	week 48	week 49		week 48	week 49	week 45
Laatste inspectie		14-05-20	14-05-20	15-05-20	14-05-19		08-07-20	11-08-20	23-01-20
Volgende inspectie		14-11-21	14-11-21	15-11-21	14-11-20		08-01-22	11-02-22	23-07-21
Lift nr.			B4 (79195-4)	C4 (79195-11)	E4 (990247-4)			H4 (010156-1)	I4 (010156-7)
Onderhoudsfrequentie			8 x year	8 x year	8 x year			8 x year	4 x year
Laatste onderhoud			24-08-20	04-09-20	16-10-20			20-10-20	19-10-20
Volgende onderhoud			week 48	week 48	week 49			week 49	week 45
Laatste inspectie			01-10-20	15-05-20	21-02-20			21-04-20	23-01-20
Volgende inspectie			01-04-22	15-11-21	21-08-21			21-10-21	23-07-21
Lift nr.					E5 (990247-5)			H5 (010156-2)	I5 (010156-12)
Onderhoudsfrequentie					8 x year			8 x year	4 x year
Laatste onderhoud					03-09-20			20-10-20	20-08-20
Volgende onderhoud					week 49			week 49	week 49
Laatste inspectie					26-11-19			21-04-20	23-01-20
Volgende inspectie					26-05-21			21-10-21	23-07-21
Lift nr.					E6 (990247-6)			H6 (010156-3)	
Onderhoudsfrequentie					8 x year			8 x year	
Laatste onderhoud					16-10-20			19-10-20	
Volgende onderhoud					week 49			week 49	
Laatste inspectie					26-11-19			21-04-20	
Volgende inspectie					26-05-21			21-10-21	
Lift nr.								H7 (010156-11)	
Onderhoudsfrequentie								4 x year	
Laatste onderhoud								01-10-20	
Volgende onderhoud								-	
Laatste inspectie								01-10-20	
Volgende inspectie								01-04-22	