

Brandveiligheid	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Onderhoud brandmeldinstallatie	Jaarlijks								
Laatste		aug-19	aug-19	aug-19	aug-19	sep-19	sep-19	sep-19	sep-19
Volgende		okt-20	okt-20	okt-20	okt-20	okt-20	okt-20	okt-20	okt-20
Onderhoud sprinkler systeem	Twee wkeelijks								
Laatste		Week 32-34	Week 32-34	Week 32-34	Week 32-34	Week 32-34	Week 32-34	Week 32-34	Week 32-34
Volgende		Week 36-38	Week 36-38	Week 36-38	Week 36-38	Week 36-38	Week 36-38	Week 36-38	Week 36-38
Onderhoud ontruimingsalarm systeem	Jaarlijks								
Laatste		mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020
Volgende		jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021
Test omroepinstallatie	Maandelijks	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag	n.v.t.	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag	laatste maandag
Inspectie brandslanghospels	Jaarlijks								
Laatste		sep-2019	sep-2019	sep-2019	sep-2019	sep-2019	sep-2019	sep-2019	sep-2019
Volgende		sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020
Test elektrische sloten nooduitgangen	Per kwartaal								
Laatste		10-6-2020	10-6-2020	10-6-2020					
Volgende		9-3-2020	9-3-2020	9-3-2020					

Klimaatinstallaties		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Onderhoud	Jaarlijks								
Laatste		okt-2019	okt-2019	okt-2019	okt-2019	okt-2019	okt-2019	okt-2019	okt-2019
Volgende		okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020	okt-2020
Vervanging filters	1 x per 18 maanden								
Laatste		feb-2019	feb-2019	feb-2019	feb-2019	feb-2019	feb-2019	feb-2019	feb-2019
Volgende		sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020	sep-2020
Biologische test	Jaarlijks								
Laatste		mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020	mei-2020
Volgende		mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021	mei-2021

Water	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Legionella inspectie	Jaarlijks								
Laatste		jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020	jun-2020
Volgende		jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021	jun-2021

Elektrische installaties	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Keuring conform NEN 3140 (kantoren)	1 x per 5 jaar								
Laatste		Q1 - 2020	Q1 - 2020	29-02-16	28-01-19	24-06-19	8-07-19	2-07-18	2-07-18
Volgende		Q1 - 2025	Q1 - 2025	Q1 - 2021	Q1 - 2024	Q3 - 2024	Q3 - 2024	Q3 - 2023	Q3 - 2023
Keuring conform NEN 3140 (winkels I toren)	1 x per 5 jaar								Q1
Laatste									Q1 - 2025
Volgende									
Test noodstroomvoorziening	Jaarlijks								
Laatste		28-9-2019	28-9-2019	28-9-2019	0-1-1900	28-9-2019	28-9-2019	28-9-2019	28-9-2019
Volgende		20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020	0-1-1900	20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020	20-9-2020

Gevels	Frequentie	Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Gevelfreiniging buiten	Per kwartaal								
Laatste		week 28-29	week 17-23	week 19-21	week 19-21	week 22-23	week 22-23	week 27-29	week 22-23
Volgende		week 41-42	week 34-36	week 34-36	week 35-36	week 35-38	week 35-38	week 40-41	week 35-38
Gevelfreiniging binnen (algemene ruimten)	2 x per jaar								
Laatste		maart/april	maart/april	maart/april		maart/april	maart/april	maart/april	maart/april
Volgende		Q4	Q4	Q4		Q4	Q4	Q4	Q4
Gevelfreiniging spouw	2 x per jaar								
Laatste					week 15-17			week 15-20	
Volgende					week 42-43			week 39-40	

Liften		Toren A	Toren B	Toren C	Toren E	Toren F	Toren G	Toren H	Toren I
Lift nr.		A1 (79195-1)	B1 (79195-7)	C1 (79195-8)	E1 (990247-1)		F/G1 (980380-1)	H1 (010156-4)	I1 (010156-10)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		8 x year	8 x year	4 x year
Laatste onderhoud		16-06-20	15-06-20	31-08-20	05-06-20		26-08-20	27-07-20	08-05-20
Volgende onderhoud		week 42	week 42	week 42	week 41		week 43	week 41	week 38
Laatste inspectie		14-05-20	15-05-20	15-05-20	21-02-20		08-07-20	21-04-20	23-01-20
Volgende inspectie		14-11-21	15-11-21	15-11-21	21-08-21		08-01-22	21-10-21	23-07-21
Lift nr.		A2 (79195-2)	B2 (79195-6)	C2 (79195-9)	E2 (990247-2)		F/G2 (980380-2)	H2 (010156-5)	I2 (010156-9)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	4 x year
Laatste onderhoud		16-06-20	15-06-20	31-08-20	05-06-20		26-08-20	27-07-20	20-08-20
Volgende onderhoud		week 42	week 42	week 42	week 41		week 43	week 41	week 38
Laatste inspectie		14-05-20	14-05-20	15-05-20	14-05-19		08-07-20	26-11-19	23-01-20
Volgende inspectie		14-11-21	14-11-21	15-11-21	14-11-20		08-01-22	26-05-21	23-07-21
Lift nr.		A3 (79195-3)	B3 (79195-5)	C3 (79195-10)	E3 (990247-3)		F/G3 (980380-3)	H3 (010156-6)	I3 (010156-8)
Onderhoudsfrequentie		8 x year	8 x year	8 x year	8 x year		6 x year	8 x year	4 x year
Laatste onderhoud		24-06-20	26-08-20	10-06-20	05-06-20		27-08-20	29-07-20	16-07-20
Volgende onderhoud		week 42	week 42	week 42	week 41		week 43	week 41	week 38
Laatste inspectie		14-05-20	14-05-20	15-05-20	14-05-19		08-07-20	11-08-20	23-01-20
Volgende inspectie		14-11-21	14-11-21	15-11-21	14-11-20		08-01-22	11-02-22	23-07-21
Lift nr.			B4 (79195-4)	C4 (79195-11)	E4 (990247-4)			H4 (010156-1)	I4 (010156-7)
Onderhoudsfrequentie			8 x year	8 x year	8 x year			8 x year	4 x year
Laatste onderhoud			24-08-20	10-06-20	05-06-20			30-07-20	08-05-20
Volgende onderhoud			week 42	week 42	week 41			week 41	week 38
Laatste inspectie			31-07-18	15-05-20	21-02-20			21-04-20	23-01-20
Volgende inspectie			31-01-20	15-11-21	21-08-21			21-10-21	23-07-21
Lift nr.					E5 (990247-5)			H5 (010156-2)	I5 (010156-12)
Onderhoudsfrequentie					8 x year			8 x year	4 x year
Laatste onderhoud					17-07-20			07-07-20	20-08-20
Volgende onderhoud					week 41			week 41	week 38
Laatste inspectie					26-11-19			21-04-20	23-01-20
Volgende inspectie					26-05-21			21-10-21	23-07-21
Lift nr.								H6 (010156-3)	
Onderhoudsfrequentie								8 x year	
Laatste onderhoud								29-07-20	
Volgende onderhoud								week 41	
Laatste inspectie								21-04-20	
Volgende inspectie								21-10-21	
Lift nr.								H7 (010156-11)	
Onderhoudsfrequentie								4 x year	
Laatste onderhoud								25-06-20	
Volgende onderhoud								week 38	
Laatste inspectie								03-07-18	
Volgende inspectie								03-01-20	